

99089014014000

Kanalstörung melden (eckiger Gullydeckel)

Heruntergeladen am 05.07.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/S1000030001088579/S100003>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089014014000
Leistungsbezeichnung I	Kanalstörung melden (eckiger Gullydeckel)
Leistungsbezeichnung II	Report sewer fault (road drain/ square manhole cover) / Bremerhaven
Typisierung	2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune: Vollzug
Quellredaktion	Bremen
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Grate box cleaning, Sink drains cleaning
Leistungstyp	
Leistungsgruppierung	
Verrichtungskennung	
SDG-Informationsbereich	
Lagen Portalverbund	Engagement und Beteiligung (1100100)

Modul	Sachverhalt
Einheitlicher Ansprechpartner	
Fachlich freigegeben am	12.03.2024
Fachlich freigegeben durch	
Handlungsgrundlage	
Teaser	Have you seen a gully where the water is not draining away? We will give you the name of the right contact person and will be happy to receive your information so that this problem can be rectified.
Volltext	If there are puddles of water on the road, either the gully is blocked or the connecting drain is defective. The Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft (BEG) is responsible for cleaning and maintaining the gullies. If you have any problems, please call the fault hotline on 0471 186-666.
Erforderliche Unterlagen	No documents required.
Voraussetzungen	No special requirements.
Kosten	
Verfahrensablauf	informal notification
Bearbeitungsdauer	3 Tag(e) In public street space maximum 3 days . No statement possible on other areas, as individual case test.
Frist	
weiterführende Informationen	
Hinweise	
Rechtsbehelf	
Kurztext	
Ansprechpunkt	

Modul	Sachverhalt
Zuständige Stelle	
Formulare	
Ursprungsportal	Bremerhaven.de, Bremerhaven.de